

有遭受放射性污染之虞建築物清冊(台北市)

107/11/23

序號	地區	建築物地址
1	台北市士林區	中山北路七段114巷63之2號2樓
2	台北市大同區	民權西路235號二樓
3	台北市大同區	民權西路235號三樓
4	台北市大同區	民權西路235號四樓
5	台北市大同區	民權西路235號五樓
6	台北市大安區	大安路一段16巷7之1號二樓
7	台北市大安區	忠孝東路四段205巷37號六樓
8	台北市大安區	忠孝東路四段205巷37號七樓
9	台北市大安區	金山南路二段192巷31號二樓
10	台北市中山區	林森北路133巷86號
11	台北市中山區	林森北路133巷86號地下樓
12	台北市內湖區	金龍路69號三樓
13	台北市內湖區	港華街17-1號2樓
14	台北市內湖區	麗山街348巷23號2樓
15	台北市文山區	興隆路三段185巷11弄14號4樓
16	台北市北投區	中央北路四段360號三樓
17	台北市信義區	和平東路三段195號
18	台北市信義區	和平東路三段195號二樓

有遭受放射性污染之虞建築物清冊(新北市)

107/11/23

序號	地區	建築物地址
1	新北市三重區	自強路一段61號二樓
2	新北市三重區	自強路一段61號三樓
3	新北市土城區	延峰街16號四樓
4	新北市中和區	秀朗路三段163巷4之2號
5	新北市永和區	林森路114號二樓
6	新北市永和區	復興街36號四樓
7	新北市板橋區	莊敬路134之3號
8	新北市板橋區	陽明街164巷36號三樓
9	新北市板橋區	溪崑二街16巷8號二樓
10	新北市新店區	吉祥街15巷14號二樓
11	新北市新店區	吉祥街9巷28號二樓
12	新北市新店區	玫瑰路57巷47號
13	新北市新莊區	中安街32號五樓
14	新北市新莊區	中和街9號三樓
15	新北市新莊區	中和街9號五樓
16	新北市新莊區	中和街9號四樓
17	新北市新莊區	民安西路75巷8號四樓
18	新北市新莊區	民安西路75巷19號五樓
19	新北市樹林區	三俊街126巷29號
20	新北市樹林區	太順街62巷3弄33號五樓
21	新北市樹林區	太順街96巷16弄14號四樓
22	新北市樹林區	中正路213號
23	新北市蘆洲區	民族路153巷3號四樓
24	新北市蘆洲區	民族路153巷8號五樓
25	新北市蘆洲區	民族路420號三樓
26	新北市蘆洲區	民權路68巷7號四樓
27	新北市蘆洲區	民權路68巷9號三樓
28	新北市蘆洲區	成功路54號五樓

有遭受放射性污染之虞建築物清冊(桃園市)

107/11/23

序號	地區	建築物地址
1	桃園市大溪區	民權東路31巷5號四樓
2	桃園市大溪區	民權東路31巷7號四樓
3	桃園市大溪區	民權東路31巷7號五樓
4	桃園市大溪區	民權東路31巷9弄1號四樓
5	桃園市龍潭區	中興路63巷14弄1街4號四樓
6	桃園市中壢區	中明路126號三樓
7	桃園市中壢區	元化路2之16號
8	桃園市中壢區	龍岡路一段57號
9	桃園市桃園區	三民路三段176之5號
10	桃園市桃園區	北華街51號
11	桃園市桃園區	中正路1535巷99號
12	桃園市桃園區	龍壽街46巷1弄3號四樓
13	桃園市桃園區	龍壽街46巷1弄7號五樓
14	桃園市桃園區	龍壽街54號三樓
15	桃園市龜山區	幸福二十九街9號二樓
16	桃園市龜山區	幸福二十九街32號三樓
17	桃園市龜山區	華美街150號